


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	辽宁东煤基本建设有 限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0001-0002-2024	2024年1月3日	合格		/
2	莱西市南墅镇曹家透 辉岩矿	QAJC4-BG-ZXQC-0001-0002-2024	2024年1月4日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	莱西市南墅镇曹家透辉岩矿	QAJC4-BG-BYQ-0001-0002-2024	2024年1月4日	合格		/
4	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0003-2024	2024年1月8日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0001~0002-2024	2024年1月8日	合格		/
6	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-WSTS-0001~0002-2024	2024年1月8日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-BLQ-0001~0002-2024	2024年1月8日	合格		
8	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-GYKG-0012~0017-2024	2024年1月8日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
9	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-BYQ-0004~0007-2024	2024年1月9日	合格		
10	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-JDZZ-0003-2024	2024年1月8-9日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
11	淄博市临淄宏达矿业有限公司	QAJC4-BG-ZZJ-0003~0004-2024	2024年1月24日	合格		
12	淄博市临淄宏达矿业有限公司	QAJC4-BG-GYKG-0050~0065-2024	2024年1月15日~16日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
13	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-DL-0005~0008-2024	2024年1月17日	合格		/
14	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0010-2024	2024年1月17日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
15	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0011-2024	2024年1月24日	合格		/
16	山东璞泰矿业有限公司	QAJC4-BG-JKCR-0001~0003-2024	2024年1月25日~26日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
19	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-FZQ-0002~0003-2024	2024年1月29日	合格		
20	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-AQQQJ-0024-2024	2024年1月29日	合格	 <p>时间: 2024.01.29 星期一 地点: 潍坊市·昌邑市鲁地铁矿有限责任公司 经纬度: 36.922468°N 119.548240°E</p>	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
21	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-AQQQJ-0025-2024	2024年1月29日	合格	 <p>时间：2024.01.29 星期一 地点：潍坊市·昌邑市鲁地铁矿有限责任公司 经纬度：36.923240°N, 119.547698°E</p>	
22	化德县宏德商贸有限公司	QAJC4-BG-ZZJ-0003~0004-2024	2024年1月24日	合格	 <p>经纬度：42.213609 地址：山东省潍坊市化德县 潍坊市化德县 天气：7-14℃ 西南风</p>	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
23	化德县宏德商贸有限公司	QAJC4-BG-WJJ-0003~0004-2024	2024年1月24日	合格	 <p> 经度: 114.526142 纬度: 42.213756 地址: 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 海拔: 1363.6米 天气: -7~-6℃ 西南风 </p>	
24	化德县宏德商贸有限公司	QAJC4-BG-ZXQC-0003~0004-2024	2024年1月24日	合格	 <p> 经度: 114.525232 纬度: 42.213452 地址: 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 海拔: 1359.5米 天气: -7~-6℃ 西南风 </p>	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
25	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-BYQ-0024~0025-2024	2024年1月30日	合格		
26	潍坊宇诚新材料有限公司	QAJC4-BG-AQQQJ-0012-2024	2024年1月22日	合格		
27	潍坊宇诚新材料有限公司	QAJC4-BG-BYQ-0015-2024	2024年1月22日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
28	潍坊宇诚新材料有限公司	QAJC4-BG-GYKG-0049-2024	2024年1月22日	合格		
29	潍坊宇诚新材料有限公司	AJC4-BG-KYJ-0005-2024	2024年1月22日	合格		
30	潍坊宇诚新材料有限公司	QAJC4-BG-ZXQC-0005~0014-2024	2024年1月24日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
31	潍坊宇诚新材料有限公司	QAJC4-BG-JDZZ-0007-2024	2024年1月22日	合格		