

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0015-2024	2024 年 1 月 23 日	合格	 内蒙古自治区·赤峰市 2024.01.25 12:54	/
2	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0016-2024	2024 年 1 月 23 日	合格	 内蒙古自治区·赤峰市 2024.01.25 12:54	/
3	赤峰大井子锡业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0017-2024	2024 年 1 月 23 日	合格	 内蒙古自治区·赤峰市 2024.01.25 12:54	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	赤峰大井子锡业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0018-2024	2024 年 1 月 23 日	合格	 内蒙古自治区、赤峰市 2024.01.23 12:38	/
5	山东华联矿业股份有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0007-2024	2024 年 1 月 16 日	合格	 地址：山东省淄博市沂源县234 省道山东华联矿业股份有限公司保卫科 时间：2024-01-16 11:42:12	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
6	山东华联矿业股份有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0008-2024	2024 年 1 月 16 日	合格		/
7	山东华联矿业股份有限公司	QAJC4-BG-BLQ-0018~0023-2024	2024 年 1 月 18 日	合格		/