

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0001-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 A person wearing a red jacket and a red helmet is standing next to a large truck tire, inspecting it. The truck is a yellow dump truck. The background shows a construction or mining site with other vehicles and structures. A timestamp at the bottom left of the photo reads "2025年1月8日 山东省·烟台市".	/
2	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0002-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 A person wearing a red jacket and a red helmet is crouching down, using a handheld electronic device to inspect the underside of a large truck. The device is connected to a cable. The background shows a construction or mining site. A timestamp at the bottom left of the photo reads "2025年1月8日 山东省·烟台市".	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0003-2025	2025 年 1 月 8 日	合格		/
4	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0004-2025	2025 年 1 月 8 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0005-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日 山东省 莱州市	/
6	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0006-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日 山东省 莱州市	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0007-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日 山东省·烟台市	/
8	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0008-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
9	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-DXYKC-0009-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日 山东省, 烟台市	/
10	莱州市瑞海矿业有限公司	QAJC4-BG-WGYR-0001-2025	2025 年 1 月 8 日	合格	 2025年1月8日 山东省, 烟台市	/