

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
303	自卸汽车	QAJC4-BG-ZXQC-0340-2025	2025年5月6日	合格		/
304	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0052-2025	2025年5月6日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
305	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0053-2025	2025年5月6日	合格	 <p>XIAOMI 14 PRO LEICA 泰安市汶南镇2025-5-6</p>	/
306	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0054-2025	2025年5月6日	合格	 <p>XIAOMI 14 PRO LEICA 泰安市汶南镇2025-5-6</p>	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
307	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0055-2025	2025年5月6日	合格	 A close-up photograph of the operator's cab on a yellow excavator. The cab is black with a large glass window. The background shows a clear blue sky and a hazy horizon. A watermark at the bottom of the photo reads "XIAOMI 14 PRO LEICA 西安市双南镇2025.5.6".	/
308	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0056-2025	2025年5月6日	合格	 A photograph of a yellow XCMG excavator with a large red "5" on its boom. A person wearing a red jacket and a red cap is standing next to the excavator's track, pointing towards it. The background is a rocky, excavated site under a blue sky. A watermark at the bottom of the photo reads "XIAOMI 14 PRO LEICA 西安市双南镇2025.5.6".	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
309	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0057-2025	2025年5月6日	合格		/
310	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0058-2025	2025年5月6日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
311	挖掘机	QAJC4-BG-WJJ-0059-2025	2025年5月6日	合格	 <p>现场检测照片：一名身穿红色工作服的工人正在操作一台黄色的挖掘机。背景为户外施工现场。</p>	/
312	炮孔钻机	QAJC4-BG-PKZJ-0017-2025	2025年5月6日	合格	 <p>现场检测照片：一名身穿红色工作服的工人正在检查一台大型炮孔钻机的钻头部分。背景为户外施工现场。</p> <p>工程记录 拍摄时间：2025.05.06 星期二 地点：新泰市·王崖</p>	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
313	炮孔钻机	QAJC4-BG-PKZJ-0018-2025	2025年5月6日	合格		/
314	炮孔钻机	QAJC4-BG-PKZJ-0019-2025	2025年5月6日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
315	炮孔钻机	QAJC4-BG-PKZJ-0020-2025	2025年5月6日	合格		/
316	空气压缩机	QAJC4-BG-KYJ-0102-2025	2025年5月6日	合格		/