

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	兖州中材建设有限公司 梯门分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0293-0307-2 024	2024年5月28日	合格		/
2	兖州中材建设有限公司 梯门分公司	QAJC4-BG-KYJ-0139-0140- 2024	2024年5月28日	合格		/
3	山东华联矿业股份有限 公司	QAJC4-BG-PSXT-0036-2024	2024年5月29日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	山东华联矿业股份有限公司	QAJC4-BG-SB-0152~0159-2024	2024年5月29日	合格		/
5	兖州中材建设有限公司 汶南分公司	QAJC4-BG-KYJ-0150~0152-2024	2024年6月11日	合格		/
6	兖州中材建设有限公司 汶南分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0015~0018-2024	2024年6月11日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	兖州中材建设有限公司 汶南分公司	QAJC4-BG-WJJ-0047~ 0053-2024	2024年6月11日	合格		/
8	兖州中材建设有限公司 孟县分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0318-0333-2 024	2024年6月5日	合格		/