

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	化德县德华矿产品有限公司	QAJC4-BG-BYQ-0328~0330-2024	2024年7月19日	合格		/
2	化德县德华矿产品有限公司	QAJC4-BG-JDZZ-0075-2024	2024年7月19日	合格		/
3	化德县德华矿产品有限公司	QAJC4-BG-ZXQC-0361~0362-2024	2024年7月19日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	化德县德华矿产品有限公司	QAJC4-BG-WJJ-0061~0062 -2024	2024年7月19日	合格		/
5	化德县德华矿产品有限公司	QAJC4-BG-ZZJ-0068~0069 -2024	2024年7月19日	合格		/