



序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	空气压缩机	QAJC4-BG-KYJ-0198-2025	2025 年 11 月 20 日	合格	 A worker wearing a red safety jacket and a red hard hat is inspecting a large industrial air compressor. The worker is holding a tool and looking into the machine's opening. The background shows some outdoor equipment and a blue tarp. <p>XIAOMI 15 Pro 海阳市 2025.11.20</p>	/
2	钢丝绳在线无损定量	QAJC4-BG-WSDL-0185~0190-2025	2025 年 12 月 3 日	合格	 A worker wearing a red safety jacket and a red hard hat is inspecting a large steel cable. The worker is holding a device and looking at the cable. The background shows an indoor industrial setting with a blue wall and a window. <p>2025.12.03 淄博市·234省道</p> <p>今日水印 相机</p>	/


序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
						
3	电力绝缘安全工具	QAJC4-BG-AQGQJ-0142-2025	2025 年 11 月 26 日	合格		/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 <p>2025年11月26日星期三 淄博市临淄区·顺达矿业</p> <p>今日水印 相机 [真实可信] 型号: DHETX00W930U34R</p>	
4	电力电缆	QAJC4-BG-DL-0387~ 0391-2025	2025 年 11 月 26 日	合格	 <p>2025年11月26日星期三</p> <p>今日水印 相机 真实可信 型号: PHX4HG4NHRPCKN</p>	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
						
5	电力电缆	QAJC4-BG-DL-0392~ 0403-2025	2025 年 11 月 27 日	合格		/



序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 <p>2025年11月27日星期四 淄博市临淄区·顺达矿业</p> <p>今日水印 相机 记录真实时间 型号: T1GMREK1XPBGC</p>	
6	矿用钢丝绳	QAJC4-BG-GSS-0322-2025	2025 年 12 月 5 日	合格	 <p>12月05日 2025 星期五</p> <p>全民水印 记录真实时间</p>	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0144-2025	2025 年 12 月 2 日	合格		/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
8	避雷器	QAJC4-BG-BLQ-0231~0239-2025	2025 年 12 月 2 日	合格		/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
9	避雷器	QAJC4-BG-BLQ-0240～0241-2025	2025 年 12 月 2 日	合格		/



序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
10	电缆	QAJC4-BG-DL-0404~ 0407-2025	2025 年 12 月 2 日	合格		/



序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
11	绝缘油	QAJC4-BG-JYY-0119~0120-2025	2025 年 12 月 6 日	合格	<div></div> <div></div>	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
12	通风机	QAJC4-BG-TFJ-0048-2025	2025 年 11 月 25 日	合格	 A worker wearing a red protective suit, a red helmet with a headlamp, and safety harness is using a handheld electronic device to inspect a large, dark, metallic structure. The structure appears to be part of a ventilation system. The worker is standing in a confined space with some wiring and pipes visible in the background. A timestamp in the bottom left corner of the photo reads "2025年11月25日 山东省·泰安市".	/
13	通风机	QAJC4-BG-TFJ-0049-2025	2025 年 11 月 25 日	合格	 A worker wearing a red protective suit, a red helmet with a headlamp, and safety harness is inspecting a large, circular opening in a dark, rocky tunnel. The worker is holding a small device or tool near the opening. The tunnel walls are rough and uneven. A timestamp in the bottom left corner of the photo reads "2025年11月25日 山东省·泰安市".	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
14	无损探伤	QAJC4-BG-WSTS-0111-2025	2025 年 11 月 25 日	合格		/
15	水泵	QAJC4-BG-SB-0244-2025	2025 年 11 月 25 日	合格		/



序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
16	水泵	QAJC4-BG-SB-0245-2025	2025 年 11 月 25 日	合格	 A worker wearing a red safety jacket and a red helmet is crouched next to a large, dark, cylindrical industrial pump. The worker is holding a bright flashlight, illuminating the pump's surface. The date '2025年11月25日' is visible in the bottom left corner of the photo.	/
17	地下运矿车	QAJC4-BG-DXYKC-0071-2025	2025 年 11 月 27 日	合格	 A worker wearing a red safety jacket and a red helmet is crouching on the ground next to a yellow underground mining truck. The worker is holding a handheld electronic device, possibly a PDA or a specialized testing instrument. The date '2025年11月27日' is visible in the bottom left corner of the photo.	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
18	地下运矿车	QAJC4-BG-DXYKC-0072-2025	2025 年 11 月 27 日	合格		/
19	地下运矿车	QAJC4-BG-DXYKC-0073-2025	2025 年 11 月 27 日	合格		/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
20	地下矿山无轨运人车辆	QAJC4-BG-WGYR-0007-2025	2025 年 11 月 27 日	合格	<div></div>	/

序号	项目名称	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
21	地下矿山无轨运人车辆	QAJC4-BG-WGYR-0008-2025	2025 年 11 月 27 日	合格	<div></div>	/